

Detalles de la tarea

Detalles de la tarea

 Evaluación geológica () Documentación () Lista de verificación**⊕ LISTA DE VERIFICACION Evaluación. Geológica del PTO: ()****⊕ LISTA DE VERIFICACION Evaluación. Técnica-Minera del PTO: ()****⊖ Lista de Verificación PCCD con Explotación Anticipada:: ()**

¿Se Presenta informe geológico local, con las características geológicas principales del yacimiento. conforme y suficiente a las características del proyecto?

Cumple

La información geológica presentada en el anexo técnico titulado “ANEXO TECNICO MARIA INES MARTINEZ” describe de manera general la geología regional, la geología estructural regional, la estratigrafía regional y la geología local del yacimiento; en el “ANEXO TECNICO 507045” describe de manera adecuada y detallada la geología de la zona del área de exploración y explotación anticipada. El solicitante CUMPLE con los requerimientos del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023.

Se presenta mapa geológico local a escala y cumple
curvas de detallada, con perfiles geológicos
longitudinales y transversales detallados,
columnas estratigráficas detalladas.
conforme y suficiente a las características del
proyecto y cumple con la Resolución 40600
de 2015 o la que este vigente?

El plano presentado para la geología, denominado " Mapa geológico con cortes
transversales y longitudinales." presentado en el anexo técnico titulado "ANEXO TECNICO
507045" cumple con lo establecido en la resolución 40600 de 2015, cuenta con curvas de
nivel detalladas, perfiles geológicos longitudinales y transversales y columnas
estratigráficas detalladas georreferenciadas. El solicitante CUMPLE con los requerimientos
del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023.

Para material de arrastre sobre el cauce, ¿se No Aplica
presenta informe geológico de las unidades
litológicas consolidadas, unidades
cuaternarias y de los sedimentos activos del
lecho del río, conforme y suficiente a las
características del proyecto?

La solicitud fue presentada para otros terrenos, por lo cual este ítem no se evalúa.

Para material de arrastre sobre el cauce, ¿se No Aplica
presenta informe geomorfológico del río
donde se identifiquen las formas asociadas
al lecho del río y se delimiten los sectores de
gradación (tramos con potencialidad de
explotación). conforme y suficiente a las
características del proyecto?

La solicitud fue presentada para otros terrenos, por lo cual este ítem no se evalúa.

¿Se presenta mapa geomorfológico a escala No Aplica
y curvas de nivel detalladas con sus
respectivos perfiles. conforme y suficiente a
las características del proyecto y cumple con
la Resolución 40600 de 2015 o la que este
vigente?

La solicitud fue presentada para otros terrenos, por lo cual este ítem no se evalúa.

¿Se presenta la determinación del tenor o la calidad de los minerales o materiales a explotar, presentando los análisis correspondientes, conforme y suficiente a las características del proyecto?

Cumple

Se evidencia en el anexo técnico allegado titulado "ANEXO TECNICO 507045" en el numeral 3.4 MUESTREO DE CAMPO, en el ítem 3.4.1 Etapa de laboratorio, el análisis de laboratorio de ensayo al fuego, permite establecer el tenor del de las diferentes muestras del mineral de interés. El solicitante CUMPLE con los requerimientos del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023.

La parte Geológica del anexo técnico (Geología Base) Cumple con lo establecido en la Resolución 614 de 2020?

Cumple

La geología base presentada en el anexo técnico denominado "ANEXO TECNICO 507045", cumple con lo establecido en la resolución 614 de 2020. El solicitante CUMPLE con los requerimientos del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023.

Evaluación requerimiento: La documentación y/o información aportada cumplen con lo requerido?

Cumple

El solicitante CUMPLE con los requerimientos del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023.

■ Recomendación/Decisión

¿Es viable geológicamente?:

Sí

■ Conclusiones de la evaluación

Comentarios:

Una vez efectuada la revisión de la información geográfica y técnica, dentro del trámite de la propuesta 507045, para PCCD, de acuerdo con los "Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a Partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los Títulos Mineros al Sistema de Cuadrícula" adoptadas por la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019, con una área de explotación anticipada de 97,6471 hectáreas, ubicadas en el municipio de Guapi departamento de Cauca, se considera técnicamente VIABLE y cumple con los requerimientos del AUTO No. AUT-210-5423 del 03/OCT/2023. *Esta evaluación se realiza con base en la información existente en AnnA Minería (módulos Evaluación de PCCD y la clasificación de las distintas coberturas geográficas en el Visor Geográfico. El evaluador no se responsabiliza por coberturas geográficas ausentes o presentes

después del momento de la evaluación ni por los cálculos automáticos o bloqueos de celdas en la información técnica generados por la plataforma).

Haga clic en el botón 'Atrás' para regresar a la página anterior

 Atrás